

Immissionsort 1	Bau-km 2	Abstand [m] 3	HR 4	SW 5	Nutzung 6	IGW in dB(A)		0-Fall 2035 in dB(A)		Planfall 2035 in dB(A)		Diff. PF - 0F in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspruch auf Lärmschutz 17
						Tag 7	Nacht 8	Tag 9	Nacht 10	Tag 11	Nacht 12	Tag 13	Nacht 14	Tag 15	Nacht 16	
IO Re 01, Reindlschmiede 12a	0+049	30,9	SO	1.OG	MI	64	54	55,5	46,5	55,6	46,6	0,1	0,1	-	-	nein
				EG				54,0	44,9	54,2	45,1	0,2	0,2	-	-	nein
IO Re 02, Reindlschmiede 12	0+053	16,2	SO	1.OG	MI	64	54	62,2	53,1	62,1	53,0	-0,1	-0,1	-	-	nein
				EG				61,9	52,8	61,8	52,7	-0,1	-0,1	-	-	nein
IO Re 03, Reindlschmiede 11	0+137	62,3	O	1.OG	MI	64	54	54,8	45,6	55,2	46,1	0,4	0,5	-	-	nein
				EG				54,0	44,9	54,4	45,2	0,4	0,3	-	-	nein
IO Le 01, Letten 3	0+579	114,8	NO	1.OG	MI	64	54	53,7	44,5	50,5	41,4	-3,2	-3,1	-	-	nein
				EG				53,0	43,8	50,0	40,8	-3,0	-3,0	-	-	nein
IO Le 02, Letten 1	0+617	68,6	SO	1.OG	MI	64	54	59,0	49,8	53,7	44,5	-5,3	-5,3	-	-	nein
				EG				57,5	48,4	53,0	43,8	-4,5	-4,6	-	-	nein
IO Le 03, Letten 2	0+640	38,3	SO	1.OG	MI	64	54	65,5	56,3	58,5	49,3	-7,0	-7,0	-	-	nein
				EG				65,8	56,6	57,2	48,0	-8,6	-8,6	-	-	nein
IO Au 01, Au 2	2+499	248,3	O	1.OG	MI	64	54	44,9	35,8	43,7	34,5	-1,2	-1,3	-	-	nein
				EG				44,7	35,5	43,0	33,9	-1,7	-1,6	-	-	nein
IO Br 01, Brandl 5	2+655	134,4	N	1.OG	MI	64	54	50,9	41,7	48,6	39,5	-2,3	-2,2	-	-	nein
				EG				50,3	41,1	48,1	38,9	-2,2	-2,2	-	-	nein
IO Br 02, Brandl 3	2+686	153,0	W	1.OG	MI	64	54	49,2	40,1	47,3	38,1	-1,9	-2,0	-	-	nein
				EG				48,8	39,6	46,8	37,7	-2,0	-1,9	-	-	nein
IO Sc 01, Schönrain 19	3+276	35,1	W	1.OG	MI	64	54	56,8	47,8	56,9	47,9	0,1	0,1	-	-	nein
				EG				55,5	46,5	55,6	46,6	0,1	0,1	-	-	nein
IO Sc 02, Schönrain 16	3+350	28,9	SO	1.OG	MI	64	54	58,5	49,5	58,5	49,4	0,0	-0,1	-	-	nein
				EG				57,5	48,5	57,4	48,4	-0,1	-0,1	-	-	nein